



Rapportdatum 05-09-2022
Rapportnummer 21.507.018

Kenteken

ND-871-F

Merk/HandelsbenamingMERCEDES-BENZ A
160**Laatst geregistreerde tellerstand**

100.341 km

Datum eerste afgifte in Nederland

06-01-2017

Datum eerste toelating

06-01-2017

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
05-09-2022	100.341 km				
03-09-2022	100.341 km				
17-08-2022	100.340 km				
17-08-2022	100.340 km				
03-08-2022	100.340 km				
11-03-2021	81.199 km				
02-03-2021	81.199 km				
06-12-2019	64.869 km				
06-01-2017	3 km				

Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	02-03-2023
Datum laatste tenaamstelling	05-09-2022
Catalogusprijs	€ 29.489

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	75,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	124 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	
Kleur	ROOD

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.595 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1270 kg
Toegestane max. massa voertuig	1935 kg
Massa rijklaar	1370 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	685 kg
Aanhangwagen geremd	1000 kg
Middenas geremd	

Kentekenhouders**Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	05-09-2022 t/m heden
Erkend Bedrijf	17-08-2022 t/m 05-09-2022
Erkend Bedrijf	03-08-2022 t/m 17-08-2022
Rechtspersoon	06-01-2017 t/m 03-08-2022

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
02-03-2021	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Ja	08-06-2021	De onderste asverbinding van de stuurkolom kan mogelijk een te grote spelling bevatten, waardoor het naaldlager van het onderste gewricht los kan raken in de behuizing.

Materiële gevolgen

Hierdoor kan het lager beschadigen en mogelijk losraken, wat leidt tot verlies van controle over het stuur.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Nee	15-06-2018	De stuurkolom is mogelijk onvoldoende elektrisch geaard. Hierdoor kan een elektrostatische ontlading plaatsvinden.
-----	------------	--

Materiële gevolgen

Bij een elektrostatische ontlading kan de airbag spontaan geactiveerd worden. Hierdoor kan de bestuurder de controle over het voertuig verliezen. Het waarschuwingsindicator airbag zal op het dashboard oplichten.

Mogelijk gevaar

Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

